

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [ina@nt-rt.ru](mailto:ina@nt-rt.ru) | <http://sntt.nt-rt.ru>

## Переходы





Высокая герметичность и прочность

Простой монтаж

Большая пропускная способность

Широкий типоразмерный ряд


Переходы имеют большую пропускную способностью, а также плотно прилегают к поверхности. Эти свойства позволяют сэкономить полезный объём помещения. Использование переходов позволяет уменьшить размер вентиляционных каналов при проектировании.

## ПРИМЕНЕНИЕ


Переходы предназначены для соединения двух вентиляционных каналов различного сечения и формы в единую воздушную магистраль.

## КОНСТРУКЦИЯ

Переходы с круглого на круглое сечение применяются там, где нужно совместить два воздуховода с разными диаметрами. Переходы с круглого сечения на прямоугольное помогают объединить в одну систему воздуховоды с разными формами сечения. Переходы используют и для монтажа решеток в систему. Переходы изготавливают в разных исполнениях. В зависимости от расположения сечений перехода относительно друг друга, они могут быть симметричными или асимметричными. Возможно изготовление переходов по специальному заказу любого исполнения.




Вариант 1



Переход симметричный

Вариант 2



Переход несимметричный

$D/d$	$t, \text{мм}$	$L, \text{мм}$	Площадь поверхности, $\text{м}^2$	Масса, кг	$A, \text{мм}$

125/100		64	0,08	0,4		
160/100		112	0,09	0,5		
160/125		78	0,10	0,4		
200/100		167	0,12	0,7		
200/125		133	0,12	0,7		
200/160		85	0,12	0,6		
250/100	0,45	236	0,15	1,0	35	
250/125		202	0,16	1,0		
250/160		154	0,16	0,9		
250/200		99	0,16	0,8		
315/160		243	0,20	1,3		
315/200		188	0,21	1,3		
315/250		119	0,21	1,1		
400/200		105	0,55	3,1		
400/250		210	0,52	2,9		
400/315		100	0,47	2,6		
500/250		290	0,77	4,3		
500/315		225	0,71	4,0		
500/400		140	0,61	3,4		
630/315	0,6	355	1,09	6,0	55	

630/400	270	0,99	5,5	
630/500	170	0,80	4,4	
800/400	440	1,52	8,4	
800/500	340	1,37	7,6	
800/630	210	1,20	6,6	
1000/500	540	2,27	17,9	100
1000/630	400	1,98	15,6	
1000/800	240	2,16	17,0	
1250/630	660	3,35	26,3	
1250/800	490	2,91	22,9	
1250/1000	290	2,23	17,6	

\* Вариант 1 - до D=315мм - переходы симметричные


Вариант 2 - от D=400мм - переходы несимметричные

По желанию заказчика возможно изготовление в двух исполнениях:

- с резиновым уплотнителем (под заказ)
- без резинового уплотнителя (по умолчанию)

# Переход #/Ø

Прямоугольные фасонные элементы



Высокая герметичность и прочность

Простой монтаж

Большая пропускная способность

Широкий типоразмерный ряд

Переходы имеют большую пропускную способностью, а также плотно прилегают к поверхности. Эти свойства позволяют сэкономить полезный объём помещения. Использование переходов позволяет уменьшить размер вентиляционных каналов при проектировании.

## ПРИМЕНЕНИЕ


Переходы предназначены для соединения двух вентиляционных каналов различного сечения и формы в единую воздушную магистраль.

## КОНСТРУКЦИЯ

Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение применяются там, где нужно совместить два воздуховода с разными периметрами. По периметру стыков установлены соединительные рейки. Переходы с круглого сечения на прямоугольное помогают объединить в одну систему воздуховоды с разными формами сечения. Со стороны круглого сечения соединение под ниппель. Переходы изготавливают в разных исполнениях. Переходы используют и для монтажа решеток в систему.

ПЕРЕХОД #/Ø

ВИД Е:



Толщина, мм	Большая сторона, мм	Меньшая сторона, мм									
		100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
0,45	150										
	200										
	250										
0,6	300										
	400										
	500										
	600										
	800										
0,6/0,9	1000										
0,9	1200										
	1400										
	1600										
	1800										

L=300


L=500

	2000								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## ПРИМЕЧАНИЕ

L = 300мм, если периметр перехода составляет до 2600мм

L = 500мм, если периметр перехода составляет более 2600мм



Высокая герметичность и прочность

Простой монтаж

Большая пропускная способность

Широкий типоразмерный ряд

Переходы имеют большую пропускную способностью, а также плотно прилегают к поверхности. Эти свойства позволяют сэкономить полезный объём помещения. Использование переходов позволяет уменьшить размер вентиляционных каналов при проектировании.


## ПРИМЕНЕНИЕ

Переходы предназначены для соединения двух вентиляционных каналов различного сечения и формы в единую воздушную магистраль.


## КОНСТРУКЦИЯ

Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение применяются там, где нужно совместить два воздуховода с разными периметрами. По периметру стыков установлены соединительные рейки. Переходы с круглого сечения на прямоугольное помогают объединить в одну систему воздуховоды с разными формами сечения. Со стороны круглого сечения соединение под ниппель. Переходы изготавливают в разных исполнениях. Переходы используют и для монтажа решеток в систему.

ПЕРЕХОД #/#



ВИД Е:



Толщина, мм	Большая сторона, мм	Меньшая сторона, мм									
		100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
0,45	150										
	200										
	250										
0,6	300			L=300							
	400										
	500										
	600										
	800										
0,6/0,9	1000										
0,9	1200										
	1400										
	1600						L=500				
	1800										
	2000										

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93